

# 1 재해취약시설(건설 공사장)

학교명	포천노곡초등학교	확인자	직급 <u>행정실장</u> 성명 <u>백명숙</u> (서명)
점검일	2023. 7. 16.	점검자	직급 <u>행정실장</u> 성명 <u>김기연</u> (서명)
			직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)
사업명	<u>포천 노곡 노곡초등학교</u>	사업비(공사비기준)	백만원

점검항목	점검내용	조치사항
<b>1) 일반사항</b>		
- 원지반 상태, 시공의 적정성 여부	<u>내부 마감재 제거용으로 해당 없음</u>	.
- 지하매설물 조사 여부	"	.
- 깎기비탈면의 적정구배 준수 여부	"	.
- 측구, 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부	"	.
- 동절기 공사 시공계획서 작성 및 준수 여부	"	.
<b>2) 흙막이 지보공</b>		
- 시공상세도에 의한 시공 및 작업 준수 여부	<u>해당 사항 없음</u>	.
- 용접부위 및 부재 접합, 교차부 상태 및 부재손상 변형, 부식 변위, 탈락 등의 이상 유무	"	.
- 수평버팀대(strut)좌굴방지 등의 조치 이상 여부	"	.
- 계측관리 실시 여부 및 계측항목, 주기, 기준치 초과 여부	"	.
- 토류판 물림 길이 및 배면 공극 여부	"	.
- 배면토사 충전 및 토사유출 방지조치 여부	"	.
<b>3) 거푸집 설치 상태 점검</b>		
- 기 설치된 동바리, 거푸집 판넬 등의 존치 상태 및 후속작업 진행 여부	<u>내부 마감재 제거용으로 해당 사항 없음</u>	.
- 거푸집 내부 빙설, 오물 찌꺼기 등의 제거 유무	"	.
- 긴결철선, 폼타이 등의 거푸집 고정 철물류의 녹제거 유무	"	.
<b>4) 동바리 설치 상태 점검</b>		
- 구조검토에 따른 조립도의 적정성	"	.
- 허용응력에 대한 구조검토의 적정성	"	.
- 하중의 지지상태	"	.
- 이음 및 재료상태	"	.
- 상부 U-Head의 편심 유무 확인	"	.
- 수평 연결재 및 동바리 설치 상태 적정성	"	.
- 단상으로 조립하는 거푸집 동바리 설치상태 적정성	"	.

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
5) 건물 외벽 비계 설치 상태 점검		
- 작업후 시공 상세도에 의한 변경 부위 점검 여부	내부 마감재 제거 공사 중 해당사항 없음	,
- 비계설치 하단부에 지반 침하로 인한 들뜸, 고임대 변형 부위 이상 유무	,	,
- 비계 연결 철물의 이완상태 확인 후 정비 여부	"	,
- 공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위 재시공 여부	,	,
- 비계 기둥간 적재하중의 적정성(400kg이하)	"	,
- 구조계산서 및 설계도의 일치여부 및 시공의 적정성	,	,
6) 비계 다리 설치 상태 점검		
- 비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부	"	,
- 비계다리 연결 철물의 이완 상태 및 정비 여부	"	,
- 비계발판 및 미끄럼막이 연결철물 결속상태 보완	"	,
7) 공사장 주변 및 건설 기계 장비 점검		
- 흙, 눈 등으로 은폐된 웅덩이, 터파기 개소 방치 여부	없음	,
- 건설기계류(리프트, 윈치, 호이스트, 타워크레인 등)의 작동 상태 및 안전장치 이상 유무	점검 : 작동 상태 점검 및 안전장치 점검 이상없음	,
- 각종 자재 및 잔재, 쓰레기 등의 정리정돈 상태	정리정돈 완료 (폐점)됨.	,
- 크레인 권과방지 장치, 과부하방지 및 비상정지장치 등 설치 여부	해당 사항 없음	,
- 장비의 전도 방지 조치 여부	"	,
- 작업대차 사용시 구조계산서, 설계도서와의 부합 여부	"	,