

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 중리초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사1호동	1978	교사	1,109.00㎡	1 / 0
2	관사1호동	1973	사택	31.00㎡	1 / 0
3	관사2호동	1970	사택	31.00㎡	1 / 0
4	관사3호동	1975	사택	37.00㎡	1 / 0
5	관사4호동	1985	사택	72.00㎡	1 / 0
6	관사5호동	1982	사택	48.00㎡	1 / 0
7	창고2호동	1972	창고/차고	30.00㎡	1 / 0
8	급식실	2001	급식실/식당	295.00㎡	1 / 0
9	창고3호동	2013	창고/차고	43.00㎡	1 / 0
10	중리초등학교병설유치원 본관	1985	교사	83.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사1호동	미확보	미적용		미실시
2	급식실	미확보	미적용		미실시
3	중리초등학교병설유치원 본관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-13	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

* 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

중리초등학교장

