

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 포천초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1970	교사	3,744.84㎡	4 / 1
2	후관	1970	교사	4,245.75㎡	5 / 0
3	체육관	1985	강당/체육관	1,177.15㎡	2 / 0
4	과학관	1985	교사	1,014.97㎡	3 / 1
5	조리실	1998	급식실/식당	527.85㎡	2 / 1
6	식당	1998	급식실/식당	493.65㎡	1 / 0
7	공동사택	2010	사택	703.95㎡	4 / 1
8	창고	1970	창고/차고	33.00㎡	1 / 0
9	창고	2010	창고/차고	144.00㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	후관	미확보	미적용		미실시
3	체육관	미확보	미적용		미실시
4	과학관	미확보	미적용		미실시
5	조리실	미확보	미적용		미실시
6	식당	미확보	미적용		미실시
7	공동사택	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-09-28	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

포천초등학교장