

# 비산측정 시료결과서

현 장 명 : 포천여중 교사2호동 석면해체제거공사

측정날짜 : 2021년 1월 17일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	결과(초과여부)
1	부지1	0.001	적합 (미만)
2	부지2	0.001	적합 (미만)
3	부지3	0.001	적합 (미만)
4	부지4	0.001	적합 (미만)
5	위생설비입구	0.001	적합 (미만)
6	음압기배출구1	0.003	적합 (미만)
7	음압기배출구2	0.002	적합 (미만)
8	음압기배출구3	0.002	적합 (미만)
9	음압기배출구4	0.003	적합 (미만)
10	음압기배출구5	0.004	적합 (미만)
11	음압기배출구6	0.002	적합 (미만)
12	음압기배출구7	0.002	적합 (미만)
13	음압기배출구8	0.002	적합 (미만)
14	폐기물반출구	0.001	적합 (미만)
15	폐기물야적	0.001	적합 (미만)

