

비산측정 시료결과서

현 장 명 : 포천여중 교사2호동 석면해체제거공사

측정날짜 : 2021년 1월 20일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm ³)	결과(초과여부)
1	부지1	0.001	적합 (미만)
2	부지2	0.001	적합 (미만)
3	부지3	0.001	적합 (미만)
4	부지4	0.001	적합 (미만)
5	위생설비입구	0.001	적합 (미만)
6	음압기배출구	0.002	적합 (미만)
7	폐기물반출구	0.002	적합 (미만)
8	폐기물야적	0.001	적합 (미만)
	-이하야백-		

