

석면 잔재물 조사표

학교명	동남중	대표자	교장 김애주	전화번호	031-542-1033
소재지	포천시소흘읍 솔모루로3번길69			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	1	의심 잔재물 발견 건물 수	0		
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
교사동	1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	이상없음
------------------------	------

2020 . 1 . 15 .

조사자 (소속)동남중
(모니터단
구성원) (소속)동남중

교장
직급 : 6급

성명 : 김애주
성명 : 전은주

