【공기 중 석면농도 측정 결과표】
(Air Sample-Testing Result)

환경을 친구처럼 생각하는...
(주)에코프렌즈

결과표 일련번호	Air-2020-128-2	측 정 일	2020년 8월 9일
분 석 사(Analyst)	박 지 홍	분 석 일	2020년 8월 9일

Information	
의뢰자	㈜신바람
주 소	경기도 포천시 솔모루로3번길 69 (소흘읍 송우리, 동남중고등학교)
현장명(공사명)	2020년 동남중 교사동(1층, 옥탑) 석면해체,제거공사

분 석 결 과

시료번호 (Sample Number)	측정위치(시료위치)	시료채취 유량			섬유농도 (개/㎤)	결과평가
		유량(ℓ/min)	시간(min)	총유량(ℓ)		
AS #01	교사동 1층 진로활동실	10.63	100	1063.00	0.007	노출기준 미만
AS #02	교사동 1층 교과전용교실(1)	10.69	100	1069.00	0.006	노출기준 미만
AS #03	교사동 1층 동아리실	10.58	100	1058.00	0.006	노출기준 미만
AS #04	교사동 1층 교과전용교실(2)	10.55	100	1055.00	0.007	노출기준 미만
AS #05	교사동 1층 안전교육실	10.43	100	1043.00	0.007	노출기준 미만

▣ 석면농도 노출기준 : 0.01개/㎤ 미만(검출한계(LOD) 미만 포함)
▣ 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임.
▣ 분석방법 : 위상차현미경
▣ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.
▣ 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음

주식회사 에코프렌즈
Eco Friends. Environment Laboratory CO,.Ltd

(서명)

【공기 중 석면농도 측정 결과표】
(Air Sample-Testing Result)

환경을 친구처럼 생각하는...
(주)에코프렌즈

결과표 일련번호	Air-2020-128-2	측 정 일	2020년 8월 9일
분 석 사(Analyst)	박 지 홍	분 석 일	2020년 8월 9일

Information	
의뢰자	㈜신바람
주 소	경기도 포천시 솔모루로3번길 69 (소흘읍 송우리, 동남중고등학교)
현장명(공사명)	2020년 동남중 교사동(1층, 옥탑) 석면해체,제거공사

분 석 결 과

시료번호 (Sample Number)	측정위치(시료위치)	시료채취 유량			섬유농도 (개/㎤)	결과평가
		유량(ℓ/min)	시간(min)	총유량(ℓ)		
AS #06	교사동 1층 희망반	10.49	100	1049.00	0.007	노출기준 미만
AS #07	교사동 1층 복도(1)	10.67	100	1067.00	0.006	노출기준 미만
AS #08	교사동 1층 복도(2)	10.59	100	1059.00	0.007	노출기준 미만

▣ 석면농도 노출기준 : 0.01개/㎤ 미만(검출한계(LOD) 미만 포함)
▣ 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임.
▣ 분석방법 : 위상차현미경
▣ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.
▣ 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음

주식회사 에코프렌즈
Eco Friends. Environment Laboratory CO,.Ltd
(서명)