

[illegible]

환경을 친구처럼 생각하는...
(주)에코프리즈

결과표 일련번호	OS-2020-040-2		측 정 일	2020년 8월 9일
분 석 사(Analyst)	박지홍		분 석 일	2020년 8월 10일
측정장비(종류/수량)	SARA-5100	12EA	검출석면의 종류	노출기준 미만

Information	
의뢰자	동남중학교
현장주소	경기도 포천시 슬모루로3번길 69 (소흘읍 송우리, 동남중고등학교)
현장명(공사명)	2020년 동남중 교사동(1층, 옥탑) 석면해체,제거공사

분 석 결 과							
시료번호 (Sample Number)	측정 지점 (Sample Point)	시료채취 유량			측정결과 (개/㎤)	결과평가	비고
		유량(ℓ/min)	시간(min)	총유량(ℓ)			
OS #01	부지경계선	-	-	-	-	-	우천으로 측정지점 제외
OS #02	부지경계선	-	-	-	-	-	
OS #03	부지경계선	-	-	-	-	-	
OS #04	부지경계선	-	-	-	-	-	
OS #05	위생설비 입구	9.49	50	474.50	0.003	노출기준 미만	
OS #06	작업장 실내	-	-	-	-	-	사용자가 없는 경우 제외
OS #07	작업장 실외	-	-	-	-	-	음압기 설치시 제외
OS #08-1	음압기	9.56	50	478.00	0.005	노출기준 미만	
OS #08-2	음압기	9.62	50	481.00	0.005	노출기준 미만	
OS #08-3	음압기	9.66	50	483.00	0.006	노출기준 미만	

- 석면농도 노출기준 : 0.01개/cm³ 미만(검출한계(LOD) 미만 포함)
- 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임
- 분석방법 : 위상차현미경
- 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음
- 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음



결과표 일련번호	OS-2020-040-2		측 정 일	2020년 8월 9일
분 석 사(Analyst)	박지홍		분 석 일	2020년 8월 10일
측정장비(종류/수량)	SARA-5100	12EA	검출석면의 종류	노출기준 미만

Information	
의뢰자	동남중학교
현장주소	경기도 포천시 솔모루로3번길 69 (소흘읍 송우리, 동남중고등학교)
현장명(공사명)	2020년 동남중 교사동(1층, 옥탑) 석면해체,제거공사

분 석 결 과							
시료번호 (Sample Number)	측정 지점 (Sample Point)	시료채취 유량			측정결과 (개/㎤)	결과평가	비고
		유량(ℓ/min)	시간(min)	총유량(ℓ)			
OS #08-4	음압기	9.48	50	474.00	0.005	노출기준 미만	
OS #08-5	음압기	9.40	50	470.00	0.005	노출기준 미만	
OS #08-6	음압기	9.39	50	469.50	0.006	노출기준 미만	
OS #08-7	음압기	9.61	50	480.50	0.005	노출기준 미만	
OS #08-8	음압기	9.60	50	480.00	0.005	노출기준 미만	
OS #08-9	음압기	9.53	50	476.50	0.005	노출기준 미만	
OS #08-10	음압기	9.47	50	473.50	0.005	노출기준 미만	
OS #09	폐기물 반출구	9.37	50	468.50	0.003	노출기준 미만	

- 석면농도 노출기준 : 0.01개/cm³ 미만(검출한계(LOD) 미만 포함)
- 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임
- 분석방법 : 위상차현미경
- 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음
- 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음

