

비산측정 시료결과서

현 장 명 : 송우초 교사동외 2동(식당, 급식실) 석면해체제거공사

측정날짜 : 2021년 01월 20일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm ³)	결과(초과여부)
1	부지1	0.001	적합 (미만)
2	부지2	0.001	적합 (미만)
3	부지3	0.001	적합 (미만)
4	부지4	0.001	적합 (미만)
5	위생설비입구1	0.001	적합 (미만)
6	위생설비입구2	0.002	적합 (미만)
7	위생설비입구3	0.001	적합 (미만)
8	음압기배출구1	0.001	적합 (미만)
9	음압기배출구2	0.002	적합 (미만)
10	음압기배출구3	0.001	적합 (미만)
11	폐기물반출구1	0.001	적합 (미만)
12	폐기물반출구2	0.001	적합 (미만)
13	폐기물반출구3	0.001	적합 (미만)
14	폐기물야적	0.002	적합 (미만)
15	작업장주변(실내)	0.001	적합 (미만)

