

# 비산측정 시료결과서

현 장 명 : 송우초 교사동외 2동(식당, 급식실) 석면해체제거공사

측정날짜 : 2021년 01월 21일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	결과(초과여부)
1	부지1	0.001	적합 (미만)
2	부지2	0.001	적합 (미만)
3	부지3	0.001	적합 (미만)
4	부지4	0.001	적합 (미만)
5	위생설비입구1	0.002	적합 (미만)
6	위생설비입구2	0.001	적합 (미만)
7	음압기배출구1	0.001	적합 (미만)
8	음압기배출구2	0.001	적합 (미만)
9	폐기물반출구1	0.002	적합 (미만)
10	폐기물반출구2	0.001	적합 (미만)
11	폐기물야적	0.001	적합 (미만)
12	작업장주변(실내)	0.001	적합 (미만)
	-이하여백-		

