

비산측정 시료결과서

현 장 명 : 송우초 교사동외 2동(식당, 급식실) 석면해체제거공사(2차)

측정날짜 : 2021년 08월 12일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm ³)	결과(초과여부)
1	부지경계선1	0.001	적합 (미만)
2	부지경계선2	0.001	적합 (미만)
3	부지경계선3	0.001	적합 (미만)
4	부지경계선4	0.001	적합 (미만)
5	위생설비입구 (1층)	0.001	적합 (미만)
6	음압기배출구1 (1층)	0.002	적합 (미만)
7	음압기배출구2 (1층)	0.004	적합 (미만)
8	음압기배출구3 (1층)	0.003	적합 (미만)
9	폐기물반출구 (1층)	0.001	적합 (미만)
10	폐기물야적	0.001	적합 (미만)
	-이하야백-		

