

비산측정 시료결과서

현 장 명 : 송우초 교사동외 2동(식당, 급식실) 석면해체제거공사(2차)

측정날짜 : 2021년 08월 14일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm ³)	결과(초과여부)
1	폐기물(상차)반출구1	0.001	적합 (미만)
2	폐기물(상차)반출구2	0.001	적합 (미만)
3	폐기물야적1	0.001	적합 (미만)
4	폐기물야적2	0.001	적합 (미만)
	-이하야백-		

KEHI (주)대한환경보건연구소
KOREA ENVIRONMENT HEALTH INSTITUTE

