

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 신북초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사1호동	1984	교사	3,303.58㎡	3 / 1
2	관사	1984	사택	29.74㎡	1 / 0
3	창고	1983	창고/차고	68.60㎡	1 / 0
4	체육창고	1990	창고/차고	42.64㎡	1 / 0
5	급식소	1994	급식실/식당	401.50㎡	1 / 0
6	경비초소	2014	경비실	18.70㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사1호동	미확보	미적용		미실시
2	급식소	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-13	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

* 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

신북초등학교장

