

비산측정 시료결과서

현 장 명 : 영북중학교 석면해체 및 제거공사

측정날짜 : 2021년 2월 3일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm ³)	결과(초과여부)
1	부지1	0.001	적합 (미만)
2	부지2	0.001	적합 (미만)
3	부지3	0.001	적합 (미만)
4	부지4	0.001	적합 (미만)
5	위생설비입구	0.001	적합 (미만)
6	음압기배출구1	0.004	적합 (미만)
7	음압기배출구2	0.003	적합 (미만)
8	음압기배출구3	0.003	적합 (미만)
9	음압기배출구4	0.003	적합 (미만)
10	폐기물반출구	0.002	적합 (미만)
11	작업장주변(실외)	0.001	적합 (미만)
12	작업장주변(실내)	0.001	적합 (미만)

KEHI (주)대한환경보건연구소

KOREA ENVIRONMENT HEALTH INSTITUTE

