

공기 중 석면 농도(후측정)

시료 결과서

현 장 명 : 영북중학교 석면해체 및 제거공사

측정날짜 : 2021년 2월 3일

번호	채취위치	측정값(개/cm ³)	결과 (초과여부)
1	1층 식당	0.001	적합 (기준미만)
2	1층 식당	0.001	적합 (기준미만)
3	1층 식당	0.002	적합 (기준미만)
4	1층 식당	0.002	적합 (기준미만)
5	1층 식당	0.002	적합 (기준미만)
	- 이하여백-		

