

비산측정 시료결과서

현 장 명 : 영북중학교 석면해체 및 제거공사

측정날짜 : 2021년 2월 4일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm ³)	결과(초과여부)
1	부지1	0.001	적합 (미만)
2	부지2	0.001	적합 (미만)
3	부지3	0.001	적합 (미만)
4	부지4	0.001	적합 (미만)
5	위생설비입구	0.002	적합 (미만)
6	음압기배출구1	0.003	적합 (미만)
7	음압기배출구2	0.003	적합 (미만)
8	음압기배출구3	0.003	적합 (미만)
9	음압기배출구4	0.002	적합 (미만)
10	폐기물반출구	0.001	적합 (미만)
11	폐기물야적	0.001	적합 (미만)
12	폐기물(상차)반출구1	0.001	적합 (미만)
13	폐기물(상차)반출구2	0.001	적합 (미만)
14	작업장주변(실외)	0.001	적합 (미만)
15	작업장주변(실내)	0.002	적합 (미만)