

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 일동중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사	1983	교사	5,323.81㎡	4 / 0
2	관사	1990	사택	64.00㎡	1 / 0
3	창고	2008	창고/차고	108.00㎡	1 / 0
4	공동사택	2002	기숙사/합숙소	1,261.00㎡	4 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사	확보	미적용	미확보	전체실시
2	공동사택	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-13	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

일동중학교장

