

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 관인초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동	1986	교사	2,034.24㎡	2 / 0
2	숙직실	1982	숙직실	34.72㎡	1 / 0
3	창고1	1986	창고/차고	56.84㎡	1 / 0
4	창고2	1986	창고/차고	18.40㎡	1 / 0
5	관사	1985	사택	42.48㎡	1 / 0
6	창고3	2005	창고/차고	45.12㎡	1 / 0
7	조리실	1998	급식실/식당	182.35㎡	1 / 0
8	식당	1998	급식실/식당	300.00㎡	1 / 0
9	차고	2014	창고/차고	72.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동	미확보	미적용		미실시
2	조리실	미확보	미적용		미실시
3	식당	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-13	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

관인초등학교장

