

## 석면비산측정 결과

측정일시	2021년 01월 22일	
측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
부지경계선1	0.001	검출기준 미만
부지경계선2	0.000	검출기준 미만
부지경계선3	0.001	검출기준 미만
부지경계선4	0.001	검출기준 미만
위생설비입구	0.005	검출기준 미만
음압기배출구1	0.004	검출기준 미만
음압기배출구2	0.003	검출기준 미만
음압기배출구3	0.004	검출기준 미만
음압기배출구4	0.007	검출기준 미만
음압기배출구5	0.007	검출기준 미만
폐기물반출구	0.002	검출기준 미만
작업장주변(실내)	0.001	검출기준 미만
작업장주변(실외)	0.002	검출기준 미만
폐기물보관함1	0.001	검출기준 미만
폐기물보관함2	0.001	검출기준 미만

## 석면농도측정 결과

측정일시	2021년 01월 22일	
측정위치	측정농도 (개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
관인초등학교 #1	0.006	적합 (미만)
관인초등학교 #2	0.006	적합 (미만)
관인초등학교 #3	0.008	적합 (미만)
관인초등학교 #4	0.008	적합 (미만)
관인초등학교 #5	0.007	적합 (미만)