

첨부 1

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2022년 해빙기
작성자	장명학 (인)	확인자	오선희 (인)

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	가산초등학교(관사)						
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25						
시설정보	준공(설치)년도	1997	연면적(m ²)	44.5m ²	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	관사	건물층수	1	건물구조	콘크리트
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	B	급차	B	등급변경사유	
------	----	---	----	---	--------	--

점검기간		점검기관	가산초등학교
------	--	------	--------

점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검	<input checked="" type="checkbox"/> 민관합동	<input type="checkbox"/> 기관위탁	<input type="checkbox"/> 확인점검
------	-------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장명학	가산초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부/모)	장세권	가산초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이기원	서진방재
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부/모)	임수환	경기북부전기
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	권용재	교육시설관리센터(가산분원)

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현재사정		이 상 없 습

조치계획	구분	조치사항	조치예정 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현재사정						

첨부 1

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2022년 해빙기
작성자	장명학 (인)	확인자	오선희 (인)

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()
----	--

명칭	가산초등학교(교사동)
----	-------------

주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25
----	--------------------------

시설정보	준공(설치)년도	1985	연면적(m ²)	3624m ²	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1층 <input type="checkbox"/> 2층 <input type="checkbox"/> 3층	
	건물	건물용도	교사동	건물층수	3	건물구조	콘크리트
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이			

안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유	
------	----	---	----	---	--------	--

점검기간		점검기관	가산초등학교
------	--	------	--------

점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검
------	--

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장명학	가산초등학교
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장세권	가산초등학교	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이기원	서진방재	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	임수환	경기북부전기	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	권용재	교육시설관리센터(가산분원)	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	유제범	인정피에스(승강기)	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부			

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현지사정		이상 없음

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정						

첨부 1

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2022년 해빙기
작성자	장명학 (인)	확인자	오선희 (인)

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	가산초등학교(급식소)						
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25						
시설정보	준공(설치)년도	2009	연면적(m ²)	450.02m ²	시특별 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	급식소	건물층수	1	건물구조	콘크리트
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이			

안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유	
------	----	---	----	---	--------	--

점검기간		점검기관	가산초등학교
------	--	------	--------

점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검		
------	--	--	--

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장명학	가산초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부모	장세권	가산초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이기원	서진방재
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부모	임수환	경기북부전기
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	권용재	교육시설관리센터(가산분원)	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부모			

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	장밀 안전진단		
	보수보강		
	현지사정		이 상 미 슌

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
	장밀 안전진단			국비	지방비	기타	합계
	보수보강						
	현지사정						

첨부 1

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교		점검시기	2022년 해빙기			
작성자	장명학 (인)		확인자	오선희 (인)			
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	가산초등학교(다목적실-강당)						
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25						
시설정보	준공(설치)년도	1999	연면적(m ²)	505.89m ²	시특법 대상 <input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종		
	건물	건물용도	다목적실(강당)	건물층수	1	건물구조	샌드위치판넬
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유		
점검기간			점검기관	가산초등학교			
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검						
점검반 구성	구분	성명	소속기관				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장명학	가산초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부						
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장세권	가산초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이기원	서진방재				
<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부							
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	임수환	경기북부전기					
<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부							
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	권용재	교육시설관리센터(가산분원)					
<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부							
점검결과	구분	지적사항	확인결과				
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정		이성 있음				
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정						

첨부 1

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2022년 해빙기
작성자	장명학 (인)	확인자	오선희 (인)

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()
명칭	가산초등학교(숙직실)
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25

시설정보	준공(설치)년도	1968	연면적(m ²)	44.3m ²	시특별 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	숙직실	건물층수	1	건물구조	콘크리트
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	
------	----	---	----	---	--------	--

점검기간		점검기관	가산초등학교
------	--	------	--------

점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검
------	--

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장명학	가산초등학교
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부요			
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장세권	가산초등학교	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부요			
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이기원	서진방재	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부요			
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	임수환	경기북부전기	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부요			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	권용재	교육시설관리센터(가산분원)	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부요			

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현지사정		이 상 없 음

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정						

첨부 1 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2022년 해빙기
작성자	장명학 (인)	확인자	오선희 (인)

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	가산초등학교(창고1)						
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25						
시설정보	준공(설치)년도	1999	연면적(m ²)	57.2m ²	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	창고	건물층수	1	건물구조	콘크리트
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	
점검기간					점검기관	가산초등학교
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장명학	장세권
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부포			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이기원	이수환	서진방재
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부포			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	권용재	권용재	경기북부전기
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부포			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단			교육시설관리센터(가산분원)
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부포			

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현지사정		이 상 없 음

조치계획	구분	조치사항	조치예정 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정						

첨부 1

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2022년 해빙기
작성자	장명학 (인)	확인자	오선희 (인)

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 응벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	가산초등학교(창고3)						
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25						
시설정보	준공(설치)년도	1983	연면적(m ²)	70.7m ²	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	창고	건물층수	1	건물구조	콘크리트
	응벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	B	급차	B	등급변경사유	
------	----	---	----	---	--------	--

점검기간		점검기관	가산초등학교
------	--	------	--------

점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검		
------	--	--	--

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장명학	가산초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부/과)	장세권	가산초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이기원	서진방재
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부/과)	임수환	경기북부전기
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	권용재	교육시설관리센터(가산분원)
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부/과)		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현재사정		이 상 없 음

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현재사정						

첨부 1

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2022년 해빙기
작성자	장명학 (인)	확인자	오선희 (인)

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	가산초등학교(체육창고)						
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25						
시설정보	준공(설치)년도	2005	연면적(m ²)	36.75m ²	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	체육창고	건물층수	1	건물구조	샌드위치패널
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이			

안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	
------	----	---	----	---	--------	--

점검기간		점검기관	가산초등학교
------	--	------	--------

점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검		
------	--	--	--

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장명학	가산초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부모		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장세권	가산초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부모		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이기원	서진방재
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부모			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	임수환	경기북부전기	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부모			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	권용재	교육시설관리센터(가산분원)	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간학부모			

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현지사정		이 상 없 음

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
현지사정							