

### 첨부

### 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2023년 겨울철
점검일	2023. 12. 8. ~ 12. 13.	작성자	조영래

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물	<input type="checkbox"/> 용벽	<input type="checkbox"/> 절토사면	<input type="checkbox"/> 기타 ( )
명칭	가산초등학교 교사동			
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25			
시설정보	준공(설치)년도	1985	연면적(m <sup>2</sup> )	3,624m <sup>2</sup>
	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종		
	건물	건물용도	교사동	건물층수 3
	용벽	재료		높이/길이
	절토사면	경사도		높이/길이
안전등급	전차 B	금차 B	등급변경사유	
점검기간	2023. 12. .		점검기관	가산초등학교
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검			

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조영래	가산초등학교
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장세권	가산초등학교	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)			
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	권용재	교육시설관리센터(가산분원)	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)			
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이기원	서진방재	
<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)			
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	안병호	경기북부전기	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)			
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	유제범	인정피에스(승강기)	
<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)			

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
현지사정		이상 없음	

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
보수보강							
현지사정							

첨부

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2023년 겨울철
점검일	2023. 12.8. ~ 12.13.	작성자	조영래

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (            )			
명칭	가산초등학교 급식실			
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25			
시설정보	준공(설치)년도	2009	연면적(m <sup>2</sup> )	450.02m <sup>2</sup>
	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종		
	건물	건물용도	급식실	건물층수
	옹벽	재료		높이/길이
절토사면	경사도		높이/길이	

안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유
점검기간	2023. 12. .		점검기관 가산초등학교		
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검				

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	조영래	가산초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	장세권	가산초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	권용재	교육시설관리센터(가산분원)
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이기원	서진방재
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	안병호	경기북부전기

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
현지사정		이상 없음	

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
현지사정							

첨부

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2023년 겨울철
점검일	2023. 12. 8. ~ 12. 13.	작성자	조영래

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ( )
명칭	가산초등학교 다목적실
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25

시설정보	준공(설치)년도	1999	연면적(㎡)	505.89㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	다목적실	건물층수	1	건물구조
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식
	절토사면	경사도		높이/길이		-

안전등급	전차 B 금차 B	등급변경사유	
점검기간	2023. 12. .	점검기관	가산초등학교
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검		

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	조영래	가산초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	장세권	가산초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	권용재	교육시설관리센터(가산분원)
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이기원	서진방재
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	안병호	경기북부전기

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
현지사정	이상 없음		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
현지사정							

첨부

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2023년 겨울철
점검일	2023. 12. 8. ~ 12. 13.	작성자	조영래

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (                      )					
명칭	가산초등학교 창고1					
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25					
시설정보	준공(설치)년도	1983	연면적(m <sup>2</sup> )	70.7m <sup>2</sup>	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	창고	건물층수	1	건물구조
	용벽	재료		높이/길이		구조형식
	절토사면	경사도		높이/길이		-
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	
점검기간	2023. 12. .		점검기관	가산초등학교		
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	조영래	가산초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	장세권	가산초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	권용재	교육시설관리센터(가산분원)
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이기원	서진방재
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	안병호	경기북부전기

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
현재시정	이 상 없 음		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
현재시정							

**첨부**

**점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)**

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2023년 겨울철
점검일	2023. 12. 8. ~ 12. 13.	작성자	조영래

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물	<input type="checkbox"/> 용 벽	<input type="checkbox"/> 절토사면	<input type="checkbox"/> 기타 ( )
명칭	가산초등학교 창고2			
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25			
시설정보	준공(설치)년도	1999	연면적(m <sup>2</sup> )	57.2m <sup>2</sup>
	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종		
	건물	건물용도	창고	건물층수 1
	용벽	재료		높이/길이
절토사면	경사도		높이/길이	
	건물구조		구조형식	

안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유
점검기간	2023. 12. .		점검기관 가산초등학교		
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검				

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조영래	가산초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	장세권	가산초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	권용재	교육시설관리센터(가산분원)
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이기원	서진방재
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	안병호	경기북부전기
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현재시정		이상없음.

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현재시정						

# 첨부

# 점검 총괄표(건물[시설]별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2023년 겨울철
점검일	2023. 12. 8. ~ 12. 13.	작성자	조영래

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (            )			
명칭	가산초등학교 창고3			
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25			
시설정보	준공(설치)년도	1997	연면적(m <sup>2</sup> )	57.6m <sup>2</sup> 시특별 대상 <input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	창고	건물층수 1    건물구조
	옹벽	재료		높이/길이    구조형식
	절토사면	경사도		높이/길이    -

안전등급	전차 B    금차 B	등급변경사유	
점검기간	2023. 12. .	점검기관	가산초등학교
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검		

구분	성명	소속기관
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민(학부)	조영래	가산초등학교
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민(학부)	장세권	가산초등학교
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민(학부)	권용재	교육시설관리센터(가산분원)
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민(학부)	이기원	서진방재
<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민(학부)	안병호	경기북부전기

구분	지적사항	확인결과
정밀 안전진단		
보수보강		
현재시정		이상없음

구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
			국비	지방비	기타	합계
정밀 안전진단						
보수보강						
현재시정						

**첨부**

**점검 총괄표(건물[시설]별 총괄표)**

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2023년 겨울철
점검일	2023. 12. 8. ~ 10. / 3.	작성자	조영래

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (                      )			
명칭	가산초등학교 체육창고			
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25			
시설정보	준공(설치)년도	2005	연면적(m <sup>2</sup> )	36.75m <sup>2</sup> 시특별 대상 <input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	체육창고	건물층수    1    건물구조
	용벽	재료		높이/길이    구조형식
	절토사면	경사도		높이/길이    -

안전등급	전차    B    금차    B    등급변경사유
점검기간	2023. 12.                      점검기관    가산초등학교
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	조영래	가산초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	장세권	가산초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	권용재	교육시설관리센터(가산분원)
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이기원	서진방재
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	안병호	경기북부전기

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
현재시정	이 상 없 음		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
현재시정							

**첨부**

**점검 총괄표(건물[시설]별 총괄표)**

학교(기관)명	가산초등학교	점검시기	2023년 겨울철
점검일	2023. 12. 8. ~ 12. 13.	작성자	조영래

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물	<input type="checkbox"/> 용벽	<input type="checkbox"/> 절토사면	<input type="checkbox"/> 기타 ( )				
명칭	가산초등학교 숙직실							
주소	경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25							
시설정보	준공(설치)년도	1968	연면적(㎡)	44.3㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1층	<input type="checkbox"/> 2층	<input type="checkbox"/> 3층
	건물	건물용도	숙직실	건물층수	1	건물구조		
	용벽	재료		높이/길이		구조형식		
	절토사면	경사도		높이/길이		-		

안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유
점검기간	2023. 12. .		점검기관		가산초등학교
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검				

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조영래	가산초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	장세권	가산초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	권용재	교육시설관리센터(가산분원)
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이기원	서진방재	
<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)			
<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	안병호	경기북부전기	
<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)			

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
현지사정			이상 없음.

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
	정밀 안전진단			국비	지방비	기타	합계
	보수보강						
	현지사정						



### 첨부

### 점검 총괄표(건물[시설]별 총괄표)

학교(기관)명	가산초등학교		점검시기	2023년 겨울철		
점검일	2023. 12.8. ~ 12.13.		작성자	조영래		
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (    )					
명칭	가산초등학교 관사					
주소	경기도 포천시 가산면 마산리 407					
시설정보	준공(설치)년도	1997	연면적(㎡)	44.5㎡	시특법 대상 <input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	관사	건물층수	1	
	옹벽	재료		높이/길이	건물구조 구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이	-	
안전등급	전차	B	급차	B	등급변경사유	
점검기간	2023. 12. .		점검기관	가산초등학교		
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					
점검반 구성	구분	성명	소속기관			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	조영래	가산초등학교			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	장세권	가산초등학교			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	권용재	교육시설관리센터(가산분원)			
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이기원	서진방재			
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	안병호	경기북부전기			
점검결과	구분	지적사항		확인결과		
	정밀 안전진단					
	보수보강					
현차시정			이상 없음.			
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)		
				국비	지방비	기타
	정밀 안전진단					합계
	보수보강					
현차시정						