

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 가산초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동	1985	교사	3,623.97㎡	3 / 1
2	숙직실	1968	숙직실	44.30㎡	1 / 0
3	강당	1999	강당/체육관	505.89㎡	1 / 0
4	창고(바동)	1983	창고/차고	70.70㎡	1 / 0
5	창고(사동)	1997	창고/차고	57.60㎡	1 / 0
6	구식당	1994	창고/차고	269.50㎡	1 / 0
7	구급식실	1994	창고/차고	199.80㎡	1 / 0
8	생활관	2002	기숙사/합숙소	159.84㎡	1 / 0
9	관사	1997	사택	44.50㎡	1 / 0
10	급식소	2009	급식실/식당	450.02㎡	1 / 0
11	체육창고(구령대)	2005	창고/차고	36.75㎡	1 / 0
12	창고(파동)	1999	창고/차고	57.20㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동	미확보	미적용		미실시
2	강당	미확보	미적용		미실시
3	급식소	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-13	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

가산초등학교장