

비산측정 시료분석결과서

현 장 명 : 관인중고 본관동 석면해체제거공사

측정날짜 : 2023년 05월 26일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm ³)	결과(초과여부)
1	부지경계선 1	0.001	적합 (미만)
2	부지경계선 2	0.001	적합 (미만)
3	부지경계선 3	0.001	적합 (미만)
4	부지경계선 4	0.001	적합 (미만)
5	위생설비입구1 (1층)	0.001	적합 (미만)
6	위생설비입구2 (1층)	0.001	적합 (미만)
7	음압기배출구1 (1층)	0.002	적합 (미만)
8	음압기배출구2 (1층)	0.002	적합 (미만)
9	음압기배출구3 (1층)	0.003	적합 (미만)
10	폐기물반출구1 (1층)	0.001	적합 (미만)
11	폐기물반출구2 (1층)	0.001	적합 (미만)
12	폐기물보관지점1 (1층)	0.001	적합 (미만)
13	폐기물보관지점2 (1층)	0.001	적합 (미만)
14	작업장주변(실내) (2층)	0.001	적합 (미만)

※본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.
특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

