

비산측정 시료분석결과서

현 장 명 : 관인중고 본관동 석면해체제거공사

측정날짜 : 2023년 05월 22일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm ³)	결과(초과여부)
1	부지경계선 (건물주변)	0.001	적합 (미만)
2	부지경계선 (건물주변)	0.001	적합 (미만)
3	부지경계선 (건물주변)	0.001	적합 (미만)
4	부지경계선 (건물주변)	0.001	적합 (미만)
5	위생설비입구 (3층)	0.001	적합 (미만)
6	음압기배출구1 (1층)	0.001	적합 (미만)
7	음압기배출구2 (1층)	0.001	적합 (미만)
8	폐기물반출구 (3층)	0.002	적합 (미만)
9	폐기물보관지점1 (1층)	0.001	적합 (미만)
10	폐기물보관지점2 (1층)	0.001	적합 (미만)
11	작업장주변(실내) (2층)	0.001	적합 (미만)

- 이 하 여 백 -

※본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.
특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

