

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 유암초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1973	교사	1,843.00m ²	4 / 0
2	숙직실	1987	숙직실	47.16m ²	1 / 0
3	창고	1997	창고/차고	90.00m ²	1 / 0
4	관사	1986	사택	45.00m ²	1 / 0
5	세척실	1994	기타	35.00m ²	1 / 0
6	조희대	2005	기타	31.00m ²	1 / 0
7	급식소	1998	급식실/식당	165.00m ²	1 / 0
8	강당	2005	강당/체육관	229.50m ²	1 / 0
9	특별교실	2001	실습실/특별교실	57.12m ²	1 / 0

○ 내진성

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용		미실시
2	급식소	미확보	미적용		미실시
3	강당	미확보	미적용		미실시
4	특별교실	미확보	미적용		미실시

○ 기준일

조사일자	2017-12-13	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

유암초등학교장