

## 학교 환경위생 및 식품위생(정기·특별) 점검표

### 1. 개요

학교명		경북중학교			교장		이현주	
소재지		경기도 포천시 가산면 감암길 16						
설립구분		공립			교실수		일반(    실), 특별(    실)	
전화번호		031-544-1815			FAX 번호			
설비	냉방	중앙 :	실, 개별 :	실	먹는물 시설	먹는물	상수도, 지하수, 기타	
	난방	중앙 :	실, 개별 :	실		저수조	개	
	환기	중앙 :	실, 개별 :	실		정수기	개(먹는샘물 : 개)	
급식시설		조리실(○, ×), 식당(○, ×)			체육장		마사토, 천연잔디, 인조잔디, 기타 탄성우레탄(○, ×)	
체육관 및 강당		체육관 :	실, 강당 :	실	기숙사		(○, ×) 신축(중·개축)년도 :	

### 2. 학교 실내환경 측정개요

① 측정일자	2023.12.11			② 측정시간	14:00 ~ 15:35			
③ 측정장소	수업중 : 2-1, 미술실 / 빈교실 : 1-1, 컴퓨터실 체육관, 식당, 보건실, 행정실 / 라운 : 1F-도서실							
④ 측정자	(성명) 진용재				(소속) 실내공기질연구소 (I-LAB) (서명)			
⑤ 측정조건	외기							
	온도 [℃]	습도 [%]	소음 [dB(A)]	PM10 [㎍/㎥]	PM2.5 [㎍/㎥]	CO2 [ppm]	O3 [ppm]	환기
	17.7	57.5	39.6	12.5	7.1	385	0.027	자연환기

### 3. 측정지점별 측정결과

#### 3-1 교사안에서의 공기질

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유 번호	성능 검사일		
PM10 (㎍/㎥)	2-1	14:00~15:35	1	11.1	11.5	11.3	75	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	광산란법	
	미술실	14:00~15:35	1	10.8	11.2	10.9	75	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	광산란법	
	식당	14:00~15:35	1	10.6	10.9	10.7	75	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	광산란법	
	체육관(좌)	14:00~15:35	1	10.9	11.4	11.2	150	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	광산란법	
	체육관(우)	14:00~15:35	1	11.3	11.6	11.5	150	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	광산란법	
PM2.5 (㎍/㎥)	2-1	14:00~15:35	1	5.9	6.3	6.1	35	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	광산란법	
	미술실	14:00~15:35	1	5.9	6.3	6.2	35	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	광산란법	
	식당	14:00~15:35	1	5.5	5.9	5.7	35	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	광산란법	
CO2 (ppm)	2-1	14:00~15:35	1	795	798	796	1000	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	현장직독식	
	미술실	14:00~15:35	1	709	712	711	1000	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	현장직독식	
	식당	14:00~15:35	1	449	452	450	1000	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	현장직독식	
HCHO (㎍/㎥)	1-1	14:00~15:35	1	5.0	6.0	5.3	80	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	현장직독식	
	컴퓨터실	14:00~15:35	1	9.0	10.0	9.7	80	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	현장직독식	
	식당	14:00~15:35	1	32.0	33.0	32.7	80	적합	위센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	2023.09.11	현장직독식	



3-2 교사안에서의 공기질 외 항목

검사 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양				검사 방법	비고
	검사 장소	검사 시간		최소	최대	평균			제조 회사	모델명	제작일	고유 번호		
온도	2-1	14:00~15:35	1	20.0	20.1	20.1	18~28	적합	㈜센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	디지털온-습도계	
	미술실	14:00~15:35	1	19.7	19.8	19.8	18~28	적합	㈜센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	디지털온-습도계	
습도	2-1	14:00~15:35	1	53.9	54.2	54.0	30~80	적합	㈜센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	디지털온-습도계	
	미술실	14:00~15:35	1	49.7	49.8	49.7	30~80	적합	㈜센서로닉	Air Scan	2022	DJ06-2304-S103-0001	디지털온-습도계	
소음	1-1	14:00~15:35	1	35.4	37.8	36.5	55	적합	TAIWAN	SE-390	2020	-	소음계	
	컴퓨터실	14:00~15:35	1	34.8	38.2	36.7	55	적합	TAIWAN	SE-390	2020	-	소음계	
조도 (철관면) (3:1)	1-1	14:00~15:35	1	762	1219	1022	300	적합	UYGAO	UA-962	-	-	조도계	
	컴퓨터실	14:00~15:35	1	1142	1602	1310	300	적합	UYGAO	UA-962	-	-	조도계	
조도 (책상면) (3:1)	1-1	14:00~15:35	1	624	1232	946	300	적합	UYGAO	UA-962	-	-	조도계	
	컴퓨터실	14:00~15:35	1	724	1411	985	300	적합	UYGAO	UA-962	-	-	조도계	

4. 일반 환경위생 및 식품위생 점검결과(점검자: )

점검항목	주요 점검내용	점검결과	특이사항
폐기물	폐기물의 구분, 처리방법·횟수는 적당한가		
	폐기물 용기의 재질, 구조 등은 적당한가		
	폐기물용기 및 배치장소는 청결한가		
	실험폐수는 적법하게 처리되고 있는가		
구내매점	매점주변 및 상품진열대는 청결한가		
	매점의 위급품목은 적정하며 관리요령을 준수 하는가		
먹는물	먹는 물은 수질기준에 적합한가		
상수도 및 하수도	상·하수도 도면이 비치되어 있는가		
	수도관은 누수 또는 노후하지 않는가		
	물탱크는 정기적 청소와 점검을 하였는가		
화장실	우수·오수시설 설비는 계기능을 하는가		
	청결상태, 채광·조명, 환기상태가 양호한가		
	손씻는 전용시설과 소독설비가 있는가		
	비품비치 상태 및 시설설비의 고장이 없는가		
기타 환경 위생	정화조는 적법하게 관리되고 있는가		
	청소·소독시기 및 방법은 적정한가		
	취 및 위생해충 등을 제거하여 없는가		
	수목·화초의 방제시기 및 방법은 적정한가		
	수영조 욕수는 수질기준에 적합한가		
시설설비 및 부대시설의 관리는 양호한가			
영업자의 위생·안전지도가 이루어지는가			

\* 작성기준: 점검결과에 우수 "A", 보통 "B", 미흡 "C"로 평가하며, 세부사항은 「학교환경위생 및 식품위생관리 매뉴얼」 참조

5. 검사결과에 따른 종합의견 및 근거자료(사진 등 첨부)

**[점검결과 : 적합]**

경북중학교는 학교보건법시행규칙 실내 환경 및 공기 질에 대한 기준에 적합하게 유지·관리 되고 있습니다.

