

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 일동초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동	1985	교사	6,797.00㎡	4 / 1
2	돌봄교실	1973	교사	318.24㎡	1 / 0
3	급식소창고	1984	창고/차고	39.60㎡	1 / 0
4	사택	1983	사택	68.61㎡	1 / 0
5	재활용창고	1975	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
6	조리실	1997	급식실/식당	217.10㎡	1 / 0
7	음식물발효창고	2007	창고/차고	6.12㎡	1 / 0
8	체육관	2011	강당/체육관	999.30㎡	1 / 1
9	체육창고	1968	창고/차고	40.50㎡	1 / 0
10	식당	2011	급식실/식당	302.25㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동	확보	부분적용	미확보	전체실시
2	돌봄교실	미확보	미적용	미평가	미실시
3	조리실	미확보	미적용	미평가	미실시
4	체육관	확보	전체적용	미평가	미실시
5	식당	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-13	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

일동초등학교장

