

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2019년도 하반기 일동초등학교 교사동 제3종시설물 정기안전점검	점검기간	2019. 09.16~10.15		
관리주체명	일동초등학교	대표자	일동초등학교장		
공동수급	독자수행	계약방법	수의계약		
시설물 구분	건축물	종 류	교육연구시설	종별	3종
준공일	1997년 1월 27일(건축물대장)	점검금액 (천원)	1,210 (VAT 포함)	안전 등급	B등급 (83.5점)
시설물 위치	경기도 포천시 일동면 화동로 1019 (기산리 87의 4필지)	시설물규모	지하1층/지상4층		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	· 점검일 현재 구조적 중대결함은 없는 것으로 조사됨				
점검 주요결과	<ul style="list-style-type: none"> · 옥상 루프드레인 주위 방수층 파손 · 지하~지상층 조적벽체 균열, 이격 발생 · 식당 옥상 방수 보호몰탈 박리 · 외벽 치장벽돌 맞댄벽 이격, 변위 발생 · 외부 기둥, 보 철근노출 발생 · 외부 바닥 타일파손 발생 				
주요 보수보강	<ul style="list-style-type: none"> · 구조체균열 : 진행여부 지속관찰, Epoxy 주입공법 등으로 보수 · 비구조체 조적벽체 균열보수방법 형 커팅 또는 형 커팅 후 탄성셀링재 충전공법으로 보수 · 철근노출 : 철근 녹제거후 단면복구 · 타일 파손 : 현황부 제거후 타일 재시공 · 방수보호몰탈 파손 : 재시공 OR 제거 후 우레탄방수 ,에폭시방수 공법 보수 				