

# 석면 잔재물 조사표

학교명	이동중학교	대표자	나 영 석	전화번호	031-532-4512
소재지				해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 석면 의심 물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항			
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	/	의심 잔재물 발견 건물 수	0

세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
체육관	1층	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
체육관	2층	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	이상없음.
------------------------	-------

2021. 12. 13.

	(소속) 이 동 중 학 교	직위(급) : 교	장	성명 : 나 영 석	(서명)
	(소속) 이 동 중 학 교	직위(급) : 행 정 실 장		성명 : 오 성 혁	(서명)
	(소속) 이 동 중 학 교	직위(급) :			(서명)
조사자 (해체·제거 관리 참여자)	(소속) 이 동 중 학 교	직위(급) :			(서명)
	(소속) 이 동 중 학 교	직위(급) :			(서명)
	(소속) 대한주택관리사협회	직위(급) :			(서명)
	(소속) 정진종합건축사	직위(급) :			(서명)