

2020.01. 본관동 석면 제거 공사 완료

## 1층 석면지도

시도번호	세워 위치	소재	균질부분	면적(㎡)	석면종류	함유율(%)	위해성평가 점수	위해성평가 등급 (환경부)	위해성평가 등급 (교육부)
#9	학부모상담실	벽	방비실, 복도, 학부모상담실, 방습실, 교강실, 교육자원실, 교실, 도서관	576.00	불검출	-	-	-	-
#10	교실	벽			불검출	-			
#11	복도	벽			불검출	-			
#12	도서관	벽			불검출	-			
#7	행정실	흡음벽	행정실, 교무실	-	불검출	-	-	-	-
#22	교무실	흡음벽		-	불검출	-	-	-	-
#8	속죄실	석고보드	속죄실	-	불검출	-	-	-	-

도면명

이동중학교

일러두기

원경계

벽

관악이

단열재

문두재

가

벽

지붕

보온재

배관

내화피복재

비석면

시도번호

시도

소재

소재

석면종류

석면종류

프로젝트 일람표

조사장소

조사기법

조사일자

작성일자

분석기관

작성일자

SCALE

MM:1:10

조사장소

조사기법

조사일자

작성일자

분석기관

작성일자


SCALE

MM:1:10

KAMI

(주)한국석면관리연구원





2020.01. 본관동 석면 제거 공사 완료

## 옥상층 석면지도

시료번호	채취 위치	자재	근질부분	면적(m <sup>2</sup> )	석면종류	함유율(%)	위해성평가 점수	위해성평가 등급 (환경부)	위해성평가 등급 (교육부)
#1	계단실	텍스	계단실	22.50	불검출	-	-	-	-

도 면 명

이동중학교

일 러 두 기



건축자재 연식표




프로젝트 일람표

조사장소	경기도 초안시 이동중 동비위111
조사기관	(주)한국석면관리연구
조사일자	2019-07-09
작성일자	2019-08-14
분석기관	(주)한국석면관리연구
작 성 자	(주)한국석면관리연구


SCALE 1:1000  
KAMI-10 KAMI-1000-1

KAMI

(주)한국석면관리연구원

[illegible]

도면명	
이동중학교	
일러두기	
 천장재	 바닥재
 벽재	 지붕재
 간막이	 보온재
 단열재	 배관재
 분무재	 내화피복재
 기타	 벽식면
건축자재 인식표	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>시료번호</b>              시료 위치              번호           </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>시원검출</b> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>시원검출</b> </div>
프로젝트 일일표	
<b>조사장소</b> 조사지역	<b>조사대상지역명</b> (주)한국석면관리공단
<b>조사일자</b>	2019-07-30
<b>작성일자</b>	2019-08-14
<b>문서기종</b>	(주)한국석면관리공단
<b>작성처</b>	(주)한국석면관리공단
<b>SCALE</b>	NONE SCALE
<b>FW1-10</b>	FW1-10054-1
 (주)한국석면관리공단	



## 체육관 2층 석면지도

시료번호	채취 위치	자재	균질부분	면적(m <sup>2</sup> )	석면종류	함유율(%)	위해성평가 점수	위해성평가 등급 (환경부)	위해성평가 등급 (교육부)
R21	관람석	맥스	관람석, 방송실, 계단실	522.60	벽석면	4	11	낮음	5

도면명

이중중학교

원과두기



건축자재 인식표



석면검출




석면검출

프로젝트 일람표

조사장소	경기도교육청소재지역 내
조사기관	(주)한국석면관리연구원
조사일자	2019-07-30
작성일자	2019-08-14
분석기관	(주)한국석면관리연구원
작성자	(주)한국석면관리연구원
SCALE	NONE SCALE
WMI-NO	KMI-10004-1

KAMI

(주)한국석면관리연구원  
구원



## 예능관 석면지도

시도번호	세워 위치	소재	균질부분	면적(㎡)	석면종류	함유율(%)	위해성평가 점수	위해성평가 등급 (환경부)	위해성평가 등급 (교육부)
#13	미술실	벽	음악실, 미술실, 가사실, 복도	272.70	벽석면	4	11	낮음	5
#14	복도	벽			벽석면	4			
					감석면	3			

도면명

이동중학교

일러두기



건축자재 인식표



석면종류



석면종류


프로젝트 일람표

조사업종	경기도교육청
조사업명	(주)한국석면관리연구원
조사업자	2019-07-30
작성일자	2019-08-14
문서기종	(주)한국석면관리연구원
작성일자	(주)한국석면관리연구원
SCALE	NONE SCALE
WMI-100	WMI-100004-1

KAMI

(주)한국석면관리연구원





## 합숙소 석면지도

시료번호	채취 위치	자재	균질부분	면적(m <sup>2</sup> )	석면종류	함유율(%)	위해성평가 점수	위해성평가 등급 (환경부)	위해성평가 등급 (교육부)
-	-	-	석면함유 균질부분 없음	-	-	-	-	-	-

도면명

이동중학교

일러두기



건축자재 인식표



석면검출



석면불검출

프로젝트 일람표

조사장소	경기도소방사이공민 놀이위험성
조사기관	(주)한국석면관리연구원
조사일자	2019-07-30
작성일자	2019-08-14
분석기관	(주)한국석면관리연구원
작성자	(주)한국석면관리연구원
SCALE	NONE SCALE
WMI-1-10	WMI-1-10054-1

KAMI

(주)한국석면관리연구원  
구원





