

2020.01. 본관동 석면 제거 공사 완료

1층 석면지도

시도번호	세워 위치	소재	균질부분	면적(㎡)	석면종류	함유율(%)	위해성평가 점수	위해성평가 등급 (환경부)	위해성평가 등급 (교육부)
89	학부모상주실	벽스	방비실, 복도, 학부모상주실, 방습실, 화장실, 교육자원실, 교실, 도서관	576.00	불검출	-	-	-	-
810	교실	벽스			불검출	-			
811	복도	벽스			불검출	-			
812	도서관	벽스			불검출	-			
87	행정실	흡음벽스	행정실, 교무실	-	불검출	-	-	-	-
822	교무실	흡음벽스		-	불검출	-	-	-	-
88	속죄실	석고보드	속죄실	-	불검출	-	-	-	-

도면명

이동중학교

일러두기



건축자재 인식표




프로젝트 일람표

조사장소	경기도교육청서남면 남이리길 10
조사기관	(주)한국석면관리연구원
조사일자	2019-07-30
작성일자	2019-08-14
분석기관	(주)한국석면관리연구원
작성자	(주)한국석면관리연구원
SCALE	NONE SCALE
MM:MD	MM:19854-1

KAMI

(주)한국석면관리연구원
구원



2020.01. 본관동 석면 제거 공사 완료

옥상층 석면지도

시료번호	채취 위치	자재	균질부분	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위해성평가 점수	위해성평가 등급 (환경부)	위해성평가 등급 (교육부)
#1	계단실	텍스	계단실	22.50	불검출	-	-	-	-

도면명

이동중학교

일러두기



건축자재 연식표



석면검출



석면불검출

프로젝트 일람표


조사장소	경기도 초천시 이동면 봉곡리1길 10
조사기관	《주》한국석면관리연구
조사일자	2019-07-09
작성일자	2019-08-14
분석기관	《주》한국석면관리연구
작성자	《주》한국석면관리연구

SCALE NONE SCALE

MAP-10 MAP-100014-1

KAMI

(주)한국석면관리연구원



2021.12. 체육관 석면 제거 공사 완료

체육관 1층 석면지도

시도번호	세워 위치	자재	균질부분	면적(㎡)	석면종류	함유율(%)	위해성평가 점수	위해성평가 등급 (환경부)	위해성평가 등급 (교육부)
818	복도	맥스	휴게실, 관례실, 팔러실, 탁자실, 트레이닝룸 탁구실, 창고, 기구실, 관례실, 복도	524.28					
819	복도	맥스							
820	기구실	맥스							

도면명

이동중학교

필과두기



건축자재 인식표



석면제거




석면제거

프로젝트 일람표

주최기관	경기도교육청
주최자	(주)한국석면관리연구원
주최일자	2019-07-30
작성일자	2019-08-14
작성기관	(주)한국석면관리연구원
작성자	(주)한국석면관리연구원
SCALE	NONE SCALE
WELL-NO	WELL-100004-1

KAMI

(주)한국석면관리연구원




도면명	
이동중학교	
일러두기	
완결재	바닥재
벽재	지붕재
칸막이	모눈재
단열재	배관재
분무재	내화피복재
기타	비치면

건축자재 인식표	
<div> <div>시료번호</div> <div>시료 지정</div> <div>위치</div> <div>원주</div> </div> <div> <div>석면검출</div> </div>	<div> <div>시료번호</div> <div>시료 지정</div> <div>위치</div> <div>원주</div> </div> <div> <div>석면검출</div> </div>

프로젝트 일람표	
주사업소	경기도청도시개발사업관리팀
주사업장	(주)한국석면관리연구원
주사업자	2019-07-30
작성일자	2019-08-14
분석기관	(주)한국석면관리연구원
작성일자	(주)한국석면관리연구원
SCALE	NONE SCALE
MM1-MD	MM1-10004-1

예능관 석면지도

시료번호	세워 위치	자재	균질부분	면적(㎡)	석면종류	함유율(%)	위해성평가 점수	위해성평가 등급 (완결부)	위해성평가 등급 (교착부)
#13	미술실	벽스	음악실, 미술실, 가사실, 복도	272.70	백석면	4	11	낮음	5
#14	복도	벽스			백석면	4			
					감석면	3			



합숙소 석면지도

시료번호	채취 위치	자재	균질부분	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위해성평가 점수	위해성평가 등급 (환경부)	위해성평가 등급 (교육부)
-	-	-	석면함유 균질부분 없음	-	-	-	-	-	-

도면명

이동중학교

일러두기



건축자재 인식표



석면검출




석면검출

프로젝트 일람표

조사장소	경기도성서이공단 합숙소
조사기관	(주)한국석면관리연구원
조사일자	2019-07-30
작성일자	2019-08-14
분석기관	(주)한국석면관리연구원
작성자	(주)한국석면관리연구원
SCALE	NONE SCALE
WMI-100	WMI-100S4-1

KAMI

(주)한국석면관리연구원
구원



도면명	
이동중학교	
일러두기	
<div> <div>환경재</div> <div>배수재</div> <div>관악석</div> <div>단열재</div> <div>분무재</div> <div>기타</div> </div> <div> <div>바닥재</div> <div>외장재</div> <div>모눈재</div> <div>배관재</div> <div>내화외장재</div> <div>비석면</div> </div>	
건축자재 인식표	
<div> <div>시료번호</div> <div>시료 채취 위치</div> <div>석면함유율</div> </div> <div> <div>시료번호</div> <div>석면 함유 위치</div> <div>석면함유율</div> </div>	
프로젝트 일람표	
<div> <div>조사업소</div> <div>경기도교육청서양권교육지원청</div> </div> <div> <div>조서기상</div> <div>(주)한국석면관리연구원</div> </div> <div> <div>조서일자</div> <div>2019-07-30</div> </div> <div> <div>작성일자</div> <div>2019-08-14</div> </div> <div> <div>문서기종</div> <div>(주)한국석면관리연구원</div> </div> <div> <div>작성자</div> <div>(주)한국석면관리연구원</div> </div> <div> <div>SCALE</div> <div>NONE SCALE</div> </div> <div> <div>WMI-NO</div> <div>WMI-10054-1</div> </div> <tr> <td> <div>KAMI</div> <div>(주)한국석면관리연구원</div> <div>구원</div> </td></tr>	<div>KAMI</div> <div>(주)한국석면관리연구원</div> <div>구원</div>
<div>KAMI</div> <div>(주)한국석면관리연구원</div> <div>구원</div>	