

비산측정 시료결과서

현 장 명 : 청성초 교사1호동의 1동 석면해체제거공사

측정날짜 : 2021년 1월 12일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm ³)	결과(초과여부)
1	부지1	0.001	적합 (미만)
2	부지2	0.001	적합 (미만)
3	부지3	0.001	적합 (미만)
4	부지4	0.001	적합 (미만)
5	위생설비입구	0.001	적합 (미만)
6	음압기배출구1	0.001	적합 (미만)
7	음압기배출구2	0.002	적합 (미만)
8	음압기배출구3	0.001	적합 (미만)
9	음압기배출구4	0.001	적합 (미만)
10	음압기배출구5	0.001	적합 (미만)
11	폐기물반출구	0.001	적합 (미만)
	-이하여백-		

