

비산측정 시료결과서

현 장 명 : 청성초 교사1호동의 1동 석면해체제거공사

측정날짜 : 2021년 01월 13일

| 시료번호 | 측정위치 | 측정농도(개/cm ³) | 결과(초과여부) |
|------|---------|--------------------------|----------|
| 1 | 부지1 | 0.001 | 적합 (미만) |
| 2 | 부지2 | 0.001 | 적합 (미만) |
| 3 | 부지3 | 0.001 | 적합 (미만) |
| 4 | 부지4 | 0.001 | 적합 (미만) |
| 5 | 위생설비입구 | 0.001 | 적합 (미만) |
| 6 | 음압기배출구1 | 0.001 | 적합 (미만) |
| 7 | 음압기배출구2 | 0.001 | 적합 (미만) |
| 8 | 음압기배출구3 | 0.001 | 적합 (미만) |
| 9 | 음압기배출구4 | 0.002 | 적합 (미만) |
| 10 | 폐기물반출구 | 0.001 | 적합 (미만) |
| 11 | 폐기물야적 | 0.001 | 적합 (미만) |

