



**첨부 3**

**재해취약시설 관리카드**

**재해취약시설 관리카드**

시 설 명	청성초등학교 본관 실험실습실				
위 치	경기도 포천시 군내면 솔밭길 12-1 청성초등학교 본관 2층				
규 모	지하 층, 지상 2층	구 조	철근콘크리트조	연면적	66㎡
준공 연도	1972				
비 고					
과 거	내용				
피해상황	원인				
위험요인 (지정사유)	※ 실험용 가연성 물질 보관				
<p>2018학년도 배치도</p> 					

**관리책임자**

구 분	소 속	성 명	연락처
관리책임자	청성초등학교	김석용	031-535-6208
관리담당자 / 현장대리인	청성초등학교	임광성	031-535-8010

2020.3.1. 업무분장에 의거 담당교사 변경됨  
이현진

<앞쪽> 2022.3.1 업무분장에 의거 담당교사 변경됨  
나혜영

**점검결과**

점검일자	지적사항 및 조치내용	확인자 서명
2018.11.22	없 음	안정식
2019.02.27	없 음	이호철 이호철
2019. 6. 14	"	이호철
2019. 11. 29	"	임종성
2020. 7. 13	"	신성민
2020. 6. 26	"	신성민
2020. 12. 11	"	이현진
2021. 4. 1	"	신성민
2021. 6. 19	"	신성민
2022. 7. 16	"	김석용
2022. 6. 9	"	김석용

<뒤쪽>