



첨부 3

재해취약시설 관리카드

재해취약시설 관리카드

시 설 명	청성초등학교 본관 실험실습실				
위 치	경기도 포천시 군내면 솔밭길 12-1 청성초등학교 본관 2층				
규 모	지하 층, 지상 2층	구 조	철근콘크리트조	연면적	66㎡
준공 연도	1972				
비 고					
과 거	내용				
피해상황	원인				
위험요인 (지정사유)	※ 실험용 가연성 물질 보관				
<p>2018학년도 배치도</p> 					

□ 관리책임자

구 분	소 속	성 명	연락처
관리책임자	청성초등학교	김석용	031-535-6208
관리담당자 / 현장대리인	청성초등학교	임경성	031-535-8010

2020.3.1. 업무분장에 따라 담당자 변경됨
이현진
<앞쪽> 2022.3.1 업무분장에 따라 담당자 변경됨
나혜영

□ 점검결과