

## 석면농도 측정 결과보고서

### 일동고등학교 구합숙소 석면해체제거 공사

23년도 06월 24일 (1일간)

Tel : 1661-5451 Fax : 0303-3440-5451

email : npluse1@npluse.co.kr

(주) 엔플러스이

*Nature and the Environment*

## 석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호	- 해당 사항 없음 -	
신고현장	현장명(공사명·작업명)	전화번호
	일동고등학교 구합숙소 석면해체제거 공사	031-532-3811
	소재지	
	경기도 포천시 일동면 화동로1079번길 28	
신고인	석면해체·제거업자명(상호)	고용노동부 등록번호
	주식회사아스티엔지	6642

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

년 월 일

신고인(석면해체·제거업자)

주식회사아스티엔지

(서명 또는 인)

지방고용노동청(지청)장 귀하

첨부서류	별지 제81호서식의 석면농도측정 결과표
------	-----------------------

## 석면농도측정 결과표

### 1. 작업장 개요

측정의뢰자	현장명(공사명·작업명):	일동고등학교 구합숙소 석면해체제거 공사		
	현장 소재지	경기도 포천시 일동면 화동로1079번길 28		
	석면해체·제거작업 신고번호	- 해 당 사 항 없 음 -	업자명(상호)	주식회사아스티엔지
	전화번호	070-4161-0023	대표자	김선희

2. 측정기간 - 23년도 06월 24일 (1일간)

### 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
한지운	산업위생관리기사	20202190301S	측정자
김은혜	관련학과 졸업		분석자

### 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎝³)	초과여부
첨부 서식1	첨부 서식1	첨부 서식1	첨부 서식1	첨부 서식1

### 5. 측정 위치도(측정 장소)

첨부 서식2

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2023년 6월 26일

Tel : 1661-5451 Fax : 0303-3440-5451  
npluse1@npluse.co.kr

주식회사 엔플러스이 *Nplus*



석면해체·제거업자


주식회사아스티엔지

귀하



## 첨부 서식 2 측정 위치도 (측정 장소)

현 장 명 : 일동고등학교 구합숙소 석면해체제거 공사



## 첨부 서식 3 지정서

제2023-120005호

### 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)엔플러스이	
소재지	(12180) 경기 남양주시 화도읍 경춘로 1995 2층(2층)	
대표자성명	신재용	
지정사항	총 대행(지정)한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역대행(지정)한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

「산업안전보건법」 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2023. 4. 7.

중부지방고용노동청장



Tel : 1661-5451 Fax : 0303-3440-5451

email : npluse1@npluse.co.kr

(주) 엔플러스이

Nature and the Environment

