

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 일동고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	1호동(본관)	1969	교사	3,297.54㎡	3 / 0
2	2호동(체육관)	1992	강당/체육관	1,104.03㎡	2 / 0
3	3호동(실습동)	1993	실습실/특별교실	4,573.23㎡	5 / 1
4	9호동(바이애슬론휴게실)	1998	기숙사/합숙소	162.00㎡	3 / 0
5	10호동(구급식소)	1999	급식실/식당	504.60㎡	1 / 0
6	11호동(폐수처리장)	1999	기타	100.47㎡	1 / 0
7	12호동(창고)	2001	창고/차고	99.00㎡	1 / 0
8	13호동(태권도부휴게실)	2004	기숙사/합숙소	73.20㎡	1 / 0
9	14호동(기숙사)	2005	기숙사/합숙소	1,427.11㎡	4 / 0
10	15호동(바이애슬론훈련장)	2005	기타	108.90㎡	1 / 0
11	16호동(급식소)	2009	급식실/식당	570.37㎡	1 / 0
12	17호동(관사)	1983	사택	60.76㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	1호동(본관)	미확보	미적용		미실시
2	2호동(체육관)	미확보	미적용		미실시
3	3호동(실습동)	미확보	미적용		미실시
4	9호동(바이애슬론휴게실)	미확보	미적용		미실시
5	14호동(기숙사)	미확보	미적용		미실시
6	16호동(급식소)	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-13	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

일동고등학교장