

비산농도측정 시료 결과서

현 장 명 : 운담초 석면해제제거공사

측정날짜 : 2020년 01월 07일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm ³)	결과(초과여부)
1	위생설비입구	0.002	적합 (미만)
2	음압기배출구1	0.001	적합 (미만)
3	음압기배출구2	불검출	적합 (미만)
4	음압기배출구3	0.001	적합 (미만)
5	폐기물반출구	0.001	적합 (미만)
6	폐기물야적	불검출	적합 (미만)
	- 이 하 여 백 -		



(주)대한환경보건연구소
KOREA ENVIRONMENT HEALTH INSTITUTE

