

비산농도측정 시료 결과서

현 장 명 : 운담초 석면해제제거공사

측정날짜 : 2020년 01월 03일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm ³)	결과(초과여부)
1	부지1	0.001	적합 (미만)
2	부지2	0.001	적합 (미만)
3	부지3	0.001	적합 (미만)
4	부지4	0.001	적합 (미만)
5	위생설비입구	0.001	적합 (미만)
6	음압기배출구	0.002	적합 (미만)
	- 이 하 여 백 -		

