

비산농도측정 시료 결과서

현 장 명 : 운담초 석면해제제거공사

측정날짜 : 2020년 01월 04일

시료번호	측정위치	측정농도(개/cm ³)	결과(초과여부)
1	부지1	0.001	적합 (미만)
2	부지2	0.001	적합 (미만)
3	부지3	0.001	적합 (미만)
4	부지4	0.001	적합 (미만)
5	위생설비입구1	0.001	적합 (미만)
6	위생설비입구2	0.001	적합 (미만)
7	위생설비입구3	0.001	적합 (미만)
8	음압기배출구1	0.002	적합 (미만)
9	음압기배출구2	0.003	적합 (미만)
10	음압기배출구3	0.003	적합 (미만)
11	음압기배출구4	0.003	적합 (미만)
12	음압기배출구5	0.002	적합 (미만)
13	폐기물반출구1	0.001	적합 (미만)
14	폐기물반출구2	0.001	적합 (미만)
15	폐기물반출구3	0.001	적합 (미만)

