




# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT23-041275K
2. 의뢰자
  - 업체명 : 운담초등학교
  - 주소 : 경기도 포천시 일동면 화동로 1239
3. 시험기간 : 2023년 04월 26일 ~ 2023년 05월 22일
4. 시험성적서의 용도 : 교육청 제출용
5. 시료명 : 마사토
6. 시험방법
  - (1) 토양오염공정시험기준 (국립환경과학원고시 제2022-38호, 2022.07.25)
  - (2) 환경부고시 제2018-23호 (2018. 2. 9)

확인	작성자명	유성조	기술책임자명	노영진
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 진전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2023년 05월 22일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 11517 경기도 양주시 백석읍 녹운동 1233 ☎ (031)8089-5004

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

# 시험성적서

성적서번호 : CT23-041275K

## 7. 시험결과

### 1) 마사토

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
카드늄	mg/kg	(1)	불검출 (정량한계 0.10)	-	A
구리	mg/kg	(1)	2.9		
비스	mg/kg	(1)	불검출 (정량한계 1.50)		
납	mg/kg	(1)	15.6		
아연	mg/kg	(1)	43		
니켈	mg/kg	(1)	2.5		
수은	mg/kg	(1)	0.08		
6가크롬	mg/kg	(1)	불검출 (정량한계 0.5)		
석면함유여부		(2)	불검출		

※ 시험장소

A : 전라남도 여수시 여수산단로 137 (주삼동)

B : 경기도 군포시 공단로 149 군포현대아이밸리 805호

— 끝 —