

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 이곡초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	이곡초등학교/본관동	1980	교사	2,023.35㎡	3 / 0
2	교장관사	1980	사택	34.20㎡	1 / 0
3	창고	1997	창고/차고	57.60㎡	1 / 0
4	조리실및식당동/급식소	2002	급식실/식당	339.75㎡	1 / 0
5	사택/공동관사	2003	사택	384.08㎡	2 / 0
6	체육관/이곡관	2009	강당/체육관	556.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	이곡초등학교/본관동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	조리실및식당동/급식소	미확보	미적용	미평가	미실시
3	사택/공동관사	미확보	미적용	미평가	미실시
4	체육관/이곡관	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-13	출력일자	2018-10-11
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

이곡초등학교장

