

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	이곡초등학교 본관동 정기안전점검 (2019년 하반기)	점검기간	2019. 9. 30 ~ 10. 8		
관리주체명	이곡초등학교	대표자			
공동수급	독자수행	계약방법	수의계약		
시설물 구분	건축물	종 류	교육연구시설	종별	3층
준공일	1980년 12월 31일	점검금액 (천원)	880 (VAT 포함)	안전 등급	B등급 (77.1점)
시설물 위치	경기도 포천시 소흘읍 이곡길 5(이곡리 200 외 2필지)	시설물규모	지상3층		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	· 점검일 현재 구조적으로 문제될 만한 중대결함은 없는 것으로 조사됨				
점검 주요결과	<ul style="list-style-type: none"> · 3층 발명교실 지붕 방수공사 · 3층 천장 누수흔적(지붕 방수공사 완료) · 3층 옥상 바닥 균열 · 3층 계단실 천장 텍스 고정불량 · 2층, 1층 벽체 및 슬래브 미장들뜸 및 균열 · 2층 교실 상부보 일부 부재 균열 · 외부 슬래브 미장탈락, 들뜸 및 균열(외벽 마감재 교체공사 예정) · 일부 조적벽체 균열 및 joint이격 · 외부 벽체 균열 				
주요 보수·보강	<ul style="list-style-type: none"> · 구조체균열 : 진행여부 지속관찰, Epoxy 주입공법 등으로 보수 · 비구조체균열 : V or U-Cut후 탄성셀링재충진 · 미장탈락, 들뜸 및 균열 : chipping, 단면복구 · 창틀 코킹 열화 : 코킹 보수 · 마감재 결함 : 결함부 제거후 마감재 재시공 				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간	기술등급		
참여기술자	최정도	2019. 9. 30 ~ 10. 8	특급기술자		
라. 참고사항					
<ul style="list-style-type: none"> · 전회 정기안전점검 : 2019. 4. 3 ~ 5. 2 · 차기 정기안전점검 : 2020년 상반기 					