

## 정기안전점검 실시 결과표

가. 일반현황					
용역명	2018년도 제3종시설물(교사동) 정기안전점검		관리주체	행정실장 (031-544-9679)	
관리주체명	이곡초등학교		최종 점검년월일	최초 점검	
공동수급	독자수행		계약방법	수의계약	
시설물 구분	건축물		종 류	교육연구시설	종별 3종
준공일	1980년 12월 31일		점검금액 (천원)	880 (VAT 포함)	안전 등급 A등급
시설물 위치	경기도 포천시 소흘읍 이곡길 5 (이곡리 200 외 2필지)		시설물규모	지상3층	
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	· 점검일 현재 구조적으로 문제될 만한 중대결함은 없는 것으로 조사됨				
점검 주요결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지상층 조적벽체 수직·수평 균열 다수 발생</li> <li>· 물탱크실 누수흔적, 계단실 마감몰탈 박리 및 누수흔적</li> <li>· 외부벽체 마감재 균열 및 파손</li> </ul>				
주요 보수·보강	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 구조체균열 : 진행여부 지속관찰, Epoxy 주입공법 등으로 보수</li> <li>· 비구조체균열 : V or U-Cut후 탄성셀링재충진</li> <li>· 재료분리, 박락, 철근노출 : chipping, 녹제거 및 방청처리후 단면복구</li> <li>· 옥상 바닥 방수재 손상 : 배수구 주기적 청소, 식생제거, 박락부위 주기적 관찰 방수층 손상시 제거 후 재시공</li> </ul>				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	송기화	2018. 10. 26 ~ 11. 30.		초급기술자	
참여기술자					
라. 참고사항					
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 금회 정기안전점검 : 제3종시설물 최초점검.</li> <li>· 차기 정기안전점검 : 2019년 3월(상반기), 9월(하반기)</li> <li>· 점검결과에 따른 보수·보강의 필요여부 판단을 위한 정밀점검 또는 정밀안전진단 등 시설물의 사용성에 문제가 없는 것으로 판단됨.</li> </ul>					