

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 축석초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사1호동/본관	1972	교사	1,427.00㎡	2 / 0
2	창고	1986	창고/차고	67.00㎡	1 / 0
3	관사	1994	사택	59.00㎡	1 / 0
4	교사2호동/별관	2001	교사	1,522.00㎡	2 / 0
5	창고	2001	창고/차고	12.00㎡	1 / 0
6	다목적실	2013	강당/체육관	383.00㎡	1 / 0
7	창고	2001	기타	47.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사1호동/본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	교사2호동/별관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	다목적실	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-13	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

축석초등학교장

