

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 정교초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1986	교사	2,746.00㎡	3 / 0
2	사택	1984	사택	70.00㎡	1 / 0
3	조리실	1999	급식실/식당	175.00㎡	1 / 0
4	식당	1999	급식실/식당	211.00㎡	1 / 0
5	창고	2001	창고/차고	75.00㎡	1 / 0
6	창고	2002	창고/차고	53.00㎡	1 / 0
7	구령대	2012	창고/차고	64.00㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	조리실	미확보	미적용	미평가	미실시
3	식당	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-13	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

정교초등학교장

