첨부

점검 총괄표[건물[시설]별 총괄표]

학교(기관)	명 교사동			점기	검시기	하격	하절기						
점검일	2022.0	6.21		ズ	성자	정재호							
ЭН	(a) II) 13			alel /	,						
구분	✓ 건 물 		당 벽	□ 절토사	번 L /	기타 ()						
명칭	포담초등학교 경기도 포천시 영중면 양문리 888-1												
주소 -	경기도 포선시 영공단 왕군디 888-1 준공(설치)년도 2022 연면적(㎡) 6,547.09㎡ 시특법 대상 □1종 □2종 ✔ 3종												
시설정보			,										
	건물	건물용도	교육연구시설	건물층수	1/3	건물구조	철근콘크리트						
	왕벽			높이/길이		구조형식							
	절토사면	경사도		높이/길이		-							
안전등급	전차	금차	The second secon	경사유									
점검기간	2022.06.15.				관 자체점검								
점검방법	✓ 자체점	검 🗆 만]관합동	□ 기관위	탁 🗆	확인점검							
		구분		성명	소속기관								
	■ 공무원 □ 공사	사공단 Koled	る]재호	포담초등학교								
	■공무원□공	₩공단	7	광림	포담초등학교								
	□전문가□만	(학부되)											
점검반	□ 전문가 □ 만	(학부되)	7	'회성	포천교육지원청								
구성	□ 공무원 □ 공사	l/공단 f학부되	0	수환	경기북부전기								
	□ 공무원 □ 공 / ■ 전문가 □ 만.	/공단 /공단	6	상호	신한소방								
	□공무원□공												
	□ 전문가 □ 만	(학부모)											
	□ 공무원 □ 공사 □ 전문가 □ 만	(학부 모)					v						
	구분	ス	적사항			확인결과							
	정밀												
	안전진단												
점검결과													
D.D.5~1	보수보강												
	현지시정												
조치계획	구분	조치	사항	<i>조</i> 치(예 일자	정) 국비	원) 타 합계							
	정민			一	국미	지방비 기대	구 업계						
	정밀 인전진단												
	,, &,,-1												
	보수보강												
	현지시정												

첨부

현지시정

점검 총괄표[건물[시설]별 총괄표]

학교(기관)명 수영장 점검시기 하절기															
점검일 2022.06.21						작성자				정재호					
										0 11					
구분	✓ 건 물 □ 용 벽 □ 절토사면 □ 기타 ()				
명칭	포담초등학교														
주소 -	경기도 포천시 영중면 양문리 888-1 준공(설치)년도 2022 연면적(㎡) 136.44㎡ 시특법 대상 □1종 □2종 ✓ 3종											7 / 27			
									<u> </u>			T			
시설정보	건물				육연구시설 건물층~			1/1		건물		철-	근콘크리트		
	옹벽	재료		높이/						구조형식					
	절토사면	경사도		높이/						- 1					
안전등급	전차	금차		등급변경사유											
점검기간		.~2022.06.30						체점검							
점검방법	✓ 자체점	검 □ 만]관합	발동 		기관	위틱		확	인점7	심				
	구분			성명				소속기관							
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 만(학부되			정재호				포담초등학교							
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 만(하부되)			김광림				포담초등학교							
	□ 전문가 □ 만(약목) ■ 공무원 □ 공사/공단														
점검반	□ 전문가 □ 만간(학부되)			구회성			포천교육지원청								
구성	□ 공무원 □ 공사/공단 ■ 전문가 □ 만(학부되)			임수환			경기북부전기								
	□ 공무원 □ 공사/공단 ■ 전문가 □ 만(학부되			이상호			신한소방								
	□공무원□공	□ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 만(학부되)													
		전문가 🗆 만(학부되) 공무원 🗆 공사/공단													
	□ 전문가 □ 만														
	구분	지	적사	항				확인결과							
	정밀 안전진다														
	2222														
점검결과	보수보강														
	五十五9	\													
	현지시정														
		731							소 이 에 사 (천 의)						
	구분	사항	}-](예정) 일자) <u>소요예산(천원)</u> 국비 지방비 기타 합					합계			
조치계획	정밀 안전진단												н		
	안전진단														
	보수보강														
	五1元9														

첨부

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

약교(기관)			점검시기 하절기					17						
점검일									정재호					
구분	✓ 건 물	□ 8	벽 □ 절토사			면		기타 ()			
명칭	포담초등학교													
주소	경기도 포천시 영중면 양문리 888-1													
	준공(설치)년	Ŷ	연면적(m²) 5.4n			n ² 시특법 대상 □1종 □2종 ✔ 3								
시설정보	건물	건물 건물용도 교육			육연구시설 건물층수				건물	구조	철근	콘크리트		
	옹벽	재료		높이/길			1		구조					
	절토사면	경사도		높이/길이						0 1				
クレフトコ				E 74										
안전등급	전차	금차 등급변경사유												
점검기간		(22.06.15.~2022.06.30 점검기관 자체점검												
점검방법	✓ 자체점검 □ 민관합동 □ 기관위탁 □ 확인점검													
	구분			성명				소속기관						
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 만(학부되)			정재호				포담초등학교						
	■ 공무원 □ 공사/공단													
	□ 전문가 □ 만간(학부모)			김광림				포담초등학교						
점검반	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 만(학부와			구회성			포천교육지원청							
구성	□ 공무원 □ 공사/공단 ■ 전문가 □ 만간학부와			임수환			경기북부전기							
	□ 공무원 □ 공사	□ 공무원 □ 공사/공단 ■ 전문가 □ 만(학부되)			이상호			신한소방						
	□공무원□공			104										
	□ 전문가 □ 만	(학부모)												
	□ 공무원 □ 공사 □ 전문가 □ 만	// 강단 /학부되)												
	구분	지	적사	· 항					확인결	과				
	정밀													
	안전진단													
점검결과	u み uっ]													
n n e 1	보수보강													
	현지시정													
조치계획	구분	조치사형			장			국비 .	소요예 지방비	산(천원 기티	-	합계		
	정밉				E 1		7 11	^ % [□]	714		답게			
	정밀 인전진단													
	보수보강													
	현지시정					1								